

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАКЕР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ТЕПЛОГО ПОЛА

• Заложить скобу или кассету скоб в направляющую так, чтобы концы скоб были направлены вниз. В процессе работы скобы необходимо последовательно пополнять (на направляющей всегда должно быть столько скоб, чтобы толкатель находился на вертикальном участке направляющей). Для работы с такером допускается применять скобы с размерами, указанными на *рис. 1*.

• Надеть на направляющую грузик и зафиксировать прижимным кольцом.

• Регулирующим винтом установить соответствующее пространство в гнезде скоб. Пространство регулируется за счет закручивания или откручивания винта с помощью шестигранного ключа (3 мм). Слишком глубокое вкручивание приведет к порче скоб острым концом винта, а также к блокировке инструмента (такера). Должным образом отрегулированное пространство в гнезде препятствует произвольному выпадению скоб, а также гарантирует правильную работу инструмента. **Внимание! Регулировку пространства гнезда скоб необходимо выполнять перед первым использованием инструмента.** (*Рис. 2*)

• В случае необходимости, ограничителем шага установить требуемое сжатие пружины ударного механизма. Внимание! Заводские настройки инструмента устанавливаются оптимальные параметры напряжения пружины, как правило, не следует их изменять.

• Приложить инструмент к трубе так, чтобы профиль корпуса непосредственно стыковался с ней. Вбивать скобы, нажимая рукоятку с соответствующим усилием. **Внимание! Вбивание двух скоб в одно и то же место приведет к блокировке ударного механизма.**

• Несоблюдение правил эксплуатации инструмента может привести к несчастному случаю. Запрещено прикладывать профиль корпуса к телу, вставлять палец в гнездо для скоб, между витками пружины и т.д. Уход за изделием заключается в поддержании чистоты подвижных частей инструмента, которые не следует смазывать маслом и смазкой.

